

ໂປຣເຣີກ ເອຊີ

ຄູນລັກຄະບອງສິນກໍາ :

ໂປຣເຣີກ ເອຊີ ເປັນສາຮໄພລືຢູ່ເກີນທີ່ທິນຕ່ອແຮງຮະແກກສູງ ໃຫ້ສໍາຫວັບງານພື້ນ ມີຄວາມທັນທານອ່າຍເດືອຍມີຕ່ອງການສຶກຮ່ອນ ທັນທານຕ່ອງສາຮເຄີມແລະລັກຄະທາງກາຍກາພເອົ່າງ

ສ່ວນປະກອບ :

ເປັນສາຮປະກອບດ້ວຍນໍາປະກອບດ້ວຍສາຮໄພລືຢູ່ເກີນນິດແຈຶ່ງແລະໃຫ້ລົກຄະສູງພິເໝາຍ

ລັກຄະກາຍນອກ :

ພື້ນຜົວກັນລິ້ນ ມີສີສໍາມ່າເສມອ ໄນມີຮອຍຕ່ອງ

ຄວາມທັນທານ :

ມີຄວາມທັນທານສູງ ຕ່ອງການເສີຍຄືແລະສາຮເຄີມໄດ້

ຄວາມໜ້າ :

ຄວາມໜ້າໂດຍປົກດີ 6 ມີຄລິມຕຽນຂຶ້ນໄປ.

ພື້ນຮູ້ນ :

ໜີດເກາະໄດ້ດີກັບຄອນກົງໄຕ ໂພລິເມອຣ ໂດຍ ແລະພື້ນໄມ້ຈາລາ

ການເຕີມພື້ນເຄີວ :

ການເຕີມພື້ນຜົວເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການທຳສິ່ນເພື່ອໃຫ້ສີດເກາະພື້ນໄດ້ດີ ອັງຈຶງເອກສາຮ້ອງມູລວິຫາກເຮືອງສີໂປຣເຣີກ

ເງື່ອນໄຂການກາ :

ອຸນຫະກົມ 5 – 30C° ຄວາມຂັ້ນຂອງພື້ນຜົວໄມ້ເກີນ 10 %

ການຜສມ :

ເຕີມສ່ວນຜສມຂອງສິກ່ອນ ໃຫ້ໄສສ່ວນຜສມທີ່ 1 ລົງໃນຄັ້ງປັ້ງແລະເຕີມສ່ວນທີ່ 2 ຜສມທັງ 2 ສ່ວນເຂົ້າຕ້ວງກັນປະມານ 1 ນາທີແລະຄ່ອບ່າງຜສມສ່ວນທີ່ 3 ຜສມໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົກວ່າຈະໃຫ້ໄດ້

ການເຄືອນຫາ

ໄທໃໝ່ເກີງ ໂດຍຈ່າງຜູ້ເຂົ້າຫາຍຸໃໝ່ເກີງເຫັນ

ການປັບຄຸມ :

ຄວາມໜ້າໂດຍປະມານ 6 - 8 ມິລ

ປັບຄຸມ kg. / m² 7.3 – 9.7 kg.

ຕາຮາງການຊ່ອມແໜນ:

Usable pot life @ 20 °C 15 ນາທີ

Initial join up time @ 20 °C/1/4" 20 ນາທີ

Cure to foot traffic @ 20 °C/1/4" 6-8 ຊົ່ວໂມງ

Cure to full use @ 20 °C/1/4" 12-16 ຊົ່ວໂມງ

ການຕ້ານທານຕ່ອງສາຮເຄີມ :

ຕ້ານທານຕ່ອງສາຮອນິທີ່ ອັນິທີ່ ດ້ວຍ ເຊື້ອເພີ້ງ ນ້ຳມັນ ສາຮລະລາຍໄດ້ມາກແຕ່ໄມ້ຕ້ານທານຕ່ອງສາຮເຄີມທີ່ເຂັ້ມາກາ ໄກສ້າງການສາຮ

ຕ້ານທານສາຮເກີນຈົກເອກສາຮ້ອງມູລວິ່ງສີໂປຣ-ບິດຕີການຕ້ານທານຕ່ອງອຸນຫະກົມ :

120 C° - (-40 C°)

ສີທີ່ມີຈຳຫານ່າຍ :

ສີມາຕຣາຮານ ໄດ້ແກ່ ສີແຄງ ເກາ ກຣິມ ແລະ ສີອິ່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

TECHNICAL DATA

Flexural Strength	1800 psi
Tensile Strength	850 psi
Compressive Strength	7400 psi
Elastic Modulus	1.7 x 10 ⁵ psi
Density	130 lbs/sq. ft.
Softening point	260 °F

ການນໍາຮູ້ງຮັກຍາ :

ໂປຣເຣີກ ເອຊີ ສໍາຫວັບພື້ນ ທຳຄວາມສະຄັດຈ່າຍ ໂດຍໃຫ້ແປງແຈຶ່ງຂັດແລະຮົອນ້າທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ນໍາທີ່ກ່ອນຫັ້ງຮ້ອນ ແລະແມ້ວແຕ່ໄອນ້າ ການໃຫ້ຜັກຟອກຈະໜ່ວຍຄວາມນໍາມັນ ພ່າຍໃຫ້ສາຮ້ອງພື້ນທີ່ມີສ່ວນຜສມຂອງກົດຄາຮົບອຸລິກ ເພຣະຈາກທຳໄຫ້ສີຂອງພື້ນເສີຍຫາຍໄດ້ ສົກມາເອກສາຮ ຄໍແນະນໍາການໃຫ້ສາຮ້ອງທຳຄວາມສະຄັດຈາກໜັງສື່ອແນະນໍາກ່ອນການໃຫ້

ກາຮ່ອມແໜນ :

ພື້ນທີ່ເສີຍຫາຍໃຫ້ກຳເຄົ່ອງໜໍາຍແຍກໄວ້ໄດ້ການໃຫ້ເລື່ອຍຕົກໄຫ້ລືກ ¼ ປື້ນ 1 ນິວ(19.0 ປື້ນ 25.4 ມິລ)ເພື່ອແຍກພື້ນທີ່ ສ່ວນທີ່ເສີຍຫາຍອອກໂດຍຄົ້ນຫົວໜ້າ ໄດ້ໂປຣເຣີກ ເອຊີ ເຂົ້າແກນທີ່ທັນທີ(ຄ້າພື້ນຜົວແໜ້ງ) ໄກໃຫ້ກີ່ຢູ່ປາດໄຫ້ລົງດາມທີ່ເລື່ອຍໄວ້ໄຫ້ເຕີມ ພື້ນທີ່ກ່ອນຫັ້ງອາຈະຈະທຳການຊ່ອມແໜນນັກກ່າວ່າ 1 ວັນ

ຄໍແນະນໍາດ້ານຄວາມປັດກັບ ສູງພາພແລະລົ່ງແວດ້ອມ :

ໃນຂະໜໍທີ່ທຳການໄທໃຫ້ອຸປະນົມປື້ອງກັນສ່ວນນູ້ຄົດ ຮົມທັງທັງທີ່ກ່ອນດວງຕາ ໄກໃຫ້ຕາມມາຕຣານປົງຈຸນຂອງ ANSI 287.1 ສາຮນີ້ເປັນອັນຕຽບຫາກສູດຫາຍໃຈເອກຫວົວໜ້າສັນຜັກສາ ກຽມາດູ້ຂອງຄວະຮັງທີ່ຕິດໄວ້ຫັ້ງກະປົງປັດກັບກົມທີ່ຫົວໜ້າສັນຜັກສາ ກຽມາດູ້ຂອງຄວະຮັງທີ່ຕິດໄວ້ຫັ້ງກະປົງປັດກັບກົມທີ່ຫົວໜ້າສັນຜັກສາ ໂປຣເຣີກ

ການບົກສາຕ້ານທັກນິດ :

ສອບຄວາມຂ້ອມລືພໍມເຕີມແລ້ວນີ້ຫົວໜ້າຜົດກັບກົມທີ່ຂອງໂປຣ-ບິດຕີ ກຽມາດູ້ຂອງຄວະຮັງທີ່ໄກສັກທີ່ກໍາພາລີເລີບ (662)929-6199